






ERSATZTEILE zu ORANIER / JUSTUS Gasraumheizer Typ: 8920-23 Bozen


Abgaswächter 130 °C		
	zu BOZEN 8920-23, BARI 8808-35, LAHN 54-23 Hersteller: Oranier - Justus	Bestellnr: 66.18.70 PG117 98,70 €


Dichtung zu Düsenstockträger Palma + Bozen 1PE= 5 Stück		
	Hersteller: Oranier - Justus	Bestellnr: 66.53.45 PG094 38,90 €


Dichtung zu Glimmscheibe PALMA/Bozen 1 PE = 10 Stück		
	Hersteller: Oranier - Justus	Bestellnr: 66.90.68 PG099 53,20 €


Dichtung zu Hauptbrenner Bozen / Meran 1 PE = 10 Stück		
	Hersteller: Oranier - Justus	Bestellnr: 66.60.54 PG110 71,60 €


Gasregelarmatur EUROSIT 0630064 mit Abdeckung + Piezozünder		
	Hersteller: SIT	Bestellnr: 99.81.75 PG135 225,10 €

Glimmscheibe zu PALMA / Bozen		
	0,2 mm Dicke Hersteller: Oranier - Justus	Bestellnr: 66.90.87 PG062 17,80 €


Piezozünder EUROSIT		
	Hersteller: SIT	Bestellnr: 77.32.03 PG091 36,70 €



Thermoelement JUN H5 M10 750		
	zu Zündbrenner CB 505 101, 102. Hersteller: Junkers	Bestellnr: 99.26.50 PG067 18,40 €

Thermostrom - Unterbrecher M10x1		
	Anschluß für Abgaswächter Hersteller: Junkers	Bestellnr: 77.20.31 PG086 29,70 €

Zündgasleitung Alu 1000 mit 4 Überwurfm. + 5 Schneideringe		
	Hersteller: UNIVERSAL	Bestellnr: 99.28.64 PG111 73,80 €

Zündbrenner CB 505 102 Erdgas zu ORANIER PALMA Nur im Austausch möglich!!!		
	Hersteller: Oranier - Justus	Bestellnr: 66.51.02 PG117 98,70 €

Zündkabel 2R-2,3 x 1000 schwarz		
	Hersteller: UNIVERSAL	Bestellnr: 99.01.12 PG033 12,00 €

Gasregelarmatur JUNKERS CR 2... od. CR3.. und Dungs BM 751		
- sind nicht mehr lieferbar! - Eine Reparatur ist jedoch möglich!		
JUNKERS CR..... 	Alternativ dazu wäre eine Reparatur! Bitte demontieren Sie (nach Bedarf) fachgerecht die komplette Gasregelarmatur (GRA) und senden Sie diese zu uns nach Backnang.	
	Der original Magneteinsatz erhält je nach Zustand eine neue Kupferdrahtwicklung und wird mit einem speziellen Lötverfahren neu verlötet!	
DUNGS BM 751 	Sicherlich wäre es auch sinnvoll wenn sie den Zündbrenner, Thermoelement, Zündkabel und Zündgasleitung mitliefern.	
	Den Ofenkörper benötigen wir nicht! So können wir diese, bei Bedarf, prüfen bzw. neu ersetzen!	
	Hier in Backnang haben wir einen Reparatur und Prüfstand.	
	Reparaturkosten für die GRA ca. 250 bis 450 Euro Zzgl. die zur. Zeit geltende gesetzliche MwSt.	
	Reparaturzeit ca. 8-14 Tage nach Erhalt! Rücklieferung nur Vorkasse möglich!	

Bitte achten Sie auf die AGB's siehe unter: <http://www.pfaff-handel.de>

Bestellte Ersatzteile werden nicht zurückgenommen.

- Für alle Ersatzteile übernehme wir die Gewährleistung innerhalb von 6 Monaten.

- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

- **Mindestbestellwert EURO 25,00 darunter EURO 5,00 Mindestmengenzuschlag.**

Alle angegebenen Artikelpreise sind empfohlenespreise Verkaufspreise.

Zzgl. **Versandkosten** 13,00 Euro. (Paket max. 20 Kg)

Die Lieferung ist nur per Vorkasse möglich!

Zzgl. die zur Zeit geltende gesetzliche MwSt.

Kein Privatverkauf möglich!

Wir liefern ausschließlich nur an SHK-Fachbetriebe bzw. SHK-Fachgrosshandel.

Sollten Sie noch keine Kundennummer von uns besitzen so bitten wir um Verständnis, dass wir Ihren Auftrag erst durchführen können, wenn im Voraus diverse Unterlagen wie folgt komplett an uns ausgehändigt werden.

Gewerbeanmeldung (Kopie bitte in die Verpackung legen oder per E-Mail zusenden!)

Handelsregisterauszug

Gasausweis von ihrem Gasversorgungsunternehmen

Geschäftsdaten (Firmenbriefkopf)

Ansprechpartner Vor- u. Zuname u. Telefonnummer

Steuernummer

Schriftlicher Auftrag des SHK-Fachbetrieb mit Angabe bzw. Beschreibung der Störung.

Wir liefern ausschließlich nur an SHK-Fachbetriebe bzw. SHK-Fachgrosshandel.

PFAFF-GAS-TECHNIK

Internet: www.pfaff-handel.de

E-Mail: info@pfaff-gas-technik.de